

ul. Żelazna 59 00-848 Warszawa, Tel. (4822) 520 73 36, Fax (4822) 520 73 73

Warszawa, dn. 17.03.2006 r.
Warsaw, day/month/year

DYREKTYWA ZDATNOŚCI - AIRWORTHINESS DIRECTIVE
Nr SP-0002-2006-A

1. Przedmiot (wyrób / model, wyposażenie, numery):

Samolot ultralekki/ JK-05 Junior/ modele z zabudowanym spadochronowym systemem ratunkowym

Product (product name / model, appliances, numbers):

Ultralight airplane/ JK-05 Junior/ models equipped with parachute recovery systems

2. Numer Świadectwa Typu /Orzeczenia (Nazwa Nadzoru):

Pozwolenie na wykonywanie lotów w kategorii Specjalnej

Type Certificate/Approval Number (Name of Authority):

Special Category Flight Permit

3. Dotyczy (opis usterki, rysunek części):

Odwołania Dyrektywy Zdatności Nr SP-0001-2005-A z dnia 09.03.2005 r.

Subject (description of the problem, identification of part):

Revocation of Airworthiness Directive N^o SP-0001-2005-A of 09.03.2005.

4. Przyczyna wydania (dla wyrobów importowanych przywołać AD Nadzoru Lotniczego kraju producenta):

Działania korygujące objęte odwołaną Dyrektywą Zdatności Nr SP-0001-2005-A z dnia 09.03.2005 r. zostały zawarte w Dyrektywie Zdatności Nr SP-0001-2006-A z dnia 10.02.2006 r

Reason for the issuance of this AD (For imported products „as in AD” point 6.)

Corrective actions included in the revoked Airworthiness Directive N^o SP-0001-2005-A of 09.03.2005 have been incorporated in Airworthiness Directive N^o SP-0001-2006-A of 10.02.2006.

5. Działania korygujące (dla wyrobów importowanych wpisać „jak w AD” pkt 6):

Nie występuje

Corrective action (for imported products, „as in AD” point 6.):

N/A

6. Nazwa Władz Lotniczych wydających AD (dotyczy zagranicznych AD, podać Nr i datę wydania):

Nie występuje

Name of Aviation Authority that issued AD (for foreign „AD”, give Number and date of issue):

N/A

7. Dokumentacja związana (Biuletyn Obowiązkowy):

Nie występuje

Reference publications (Mandatory Bulletin):

N/A

8. Niniejsza Dyrektywa obowiązuje z dniem:

Po otrzymaniu

Effectivity date of this AD: (day/month/year):

After receiving

Zygmunt MAZAN

Naczelnik IKCSP
Chief Airworthiness Inspector

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
ul. Żelazna 59 00-848 Warszawa, Tel. (4822) 520 73 36, Fax (4822) 520 73 73

Warszawa, dn. 17.03.2006 r.

ULC/LTT-1/0002/2006/AD

Dotyczy: Wydania Dyrektywy Zdatności

Według rozdzielnika

Niniejszym zatwierdzam i wprowadzam jako obowiązującą z chwilą otrzymania **Dyrektywy Zdatności Nr SP-0002-2006-A** z dnia 17.03.2006 r.

Dyrektywa Zdatności dotyczy:

Odwołania Dyrektywy Zdatności Nr SP-0001-2005-A z dnia 09.03.2005 r.

Przyczyna wprowadzenia Dyrektywy Zdatności:

Działania korygujące objęte odwołaną Dyrektywą Zdatności Nr SP-0001-2005-A z dnia 09.03.2005 r. zostały zawarte w Dyrektywie Zdatności Nr SP-0001-2006-A z dnia 10.02.2006 r

Załączniki: Dyrektywa Zdatności Nr SP-0002-2006-A

Naczelnik IKCSP



Zygmunt Mazan

Rozdzielnik:

- Użytkownicy sprzętu:** - wg oddzielnego rozdzielnika;
Komórki organizacyjne ULC: - DLC Warszawa, Łódź, Olsztyn;
- DLG, Gdańsk;
- DLP, Poznań, Szczecin;
- DLW, Wrocław, Jeżów Sudecki;
- DLK, Kraków, Bielsko-Biała;
- DLR, Rzeszów, Mielec, Krosno, Lublin;
- BL
- LTT-1
- LTT-2.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL)

UWAGA: Delegatury ULC powiadomią Aerokluby Regionalne oraz wszystkich znanych sobie użytkowników sprzętu objętego niniejszą Dyrektywą Zdatności, o jej treści.

CIVIL AVIATION OFFICE

INSPECTORATE OF CIVIL AIRCRAFT INSPECTION BOARD

ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, Tel. (4822) 5207 334, Fax (4822) 5207 373

Warsaw, 17.03. 2006
day/month/year

ULC/LTT-1/0002/2006/AD

Subject: Issuance of the Airworthiness Directive

NOTICE
To Whom It May Concern

This NOTICE approves and makes Mandatory the **Airworthiness Directive N° SP-0002-2006-A** dated March 17, 2006

This Airworthiness Directive concerns: .

(aircraft, engine, propeller, equipment)

Revocation of Airworthiness Directive N° SP-0001-2005-A of 09.03.2005.

Reason for the issuance of this Airworthiness Directive:

Corrective actions included in the revoked Airworthiness Directive N° SP-0001-2005-A of 09.03.2005 have been incorporated in Airworthiness Directive N° SP-0001-2006-A of 10.02.2006.

Enclosures: Airworthiness Directive N° SP-0002-2006-A

Chief Airworthiness Inspector

/ - /

.....
Zygmunt MAZAN

Mailing List:

**CAA: DGAC-France,
LBA- Germany,
DGAC- Spain,
ENAC- Italy,
DGA- Canada**